

การอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

๑. ขั้นตอนการขออนุญาต

- ๑.๑ ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามแบบ ธพ.น.๑ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานต่างๆ
- ๑.๒ ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร
- ๑.๓ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามแบบ ธพ.น.๒
- ๑.๔ ชำระค่าธรรมเนียม
- ๑.๕ กรณีต่อใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบ ธพ.น.๓ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ